

Обновление прошивки модуля Laurent-112 LR05

30 Августа 2016

Данный документ описывает новую функциональность / исправления в коде, которая доступна в версии внутреннего программного обеспечения (“прошивка”) LR05 модуля Laurent-112 по сравнению с предыдущей версией.

1. Улучшена надежность работы Web-интерфейса
2. Добавлены команды смены TCP портов для командного интерфейса и Web (см. \$KE,PRT)
3. Добавлена команда управления дефолтным состояние реле на страте модуля (см. \$KE,DEF,REL)
4. Расширены возможности управления реле через HTTP запросы
5. Исправлен ряд незначительных ошибок и дефектов

Начиная с версии LR05 SDK Web интерфейса более не поддерживается. Web интерфейс встроен в образ прошивки и не подлежит самостоятельному редактированию пользователем.



© 2016 **KERNELCHIP** Компоненты и модули для управления, мониторинга и автоматизации

Россия, Москва
www.kernelchip.ru