

Обновление прошивки модуля Laurent-2G – LG08

30 Января 2018

Данный документ описывает новую функциональность / исправления в коде, которые доступны в версии внутреннего программного обеспечения (“прошивка”) LG08 модуля Laurent-2G по сравнению с предыдущей версией:

Исправления “багов”:

1. Исправлен функционал ШИМ
2. Исправлен ряд “багов” которые могли отразиться на надежности работы модуля

Изменения и модификации:

1. Отключен функционал сохранения и восстановления состояний аппаратных ресурсов. Команда \$KE,SAV более не поддерживается как равно и соответствующий графический интерфейс в Web
2. Отключена проверка SIM PIN кода на значение “0000”. Ранее такой код воспринимался как знак отсутствия необходимости ввода PIN кода и не подавался в GSM модем для его разблокирования. Теперь этот код имеет те же самые “права” что и остальные комбинации PIN кодов



© 2018 **KERNELCHIP** Компоненты и модули для управления, мониторинга и автоматизации

Россия, Москва
www.kernelchip.ru