## Обновление прошивки модуля KBX-3D

Данный документ описывает новую функциональность / исправления в коде, которая доступна в последней версии внутреннего программного обеспечения ("прошивка") модуля KBX-3D по сравнению с предыдущей версией.

## Обновление прошивки модуля KBX-3D — Da02 09 Ноября 2015

1. Исправлена проблема с некорректным выполнением задержек включения реле при выполнении реакции на события САТ.



© 2015 KERNELCHIP Компоненты и модули для управления, мониторинга и автоматизации

Россия, Москва www.kernelchip.ru